

(Rapporto di prova n. 176698 del 22/10/2003) segue - foglio n. 6 di 6

Osservatori presenti alla prova.


Alla prova ha assistito l'Ing. Diego Bon della ditta Edil Plast S.r.l.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Pressione atmosferica = 1013 mbar
Temperatura ambiente = 25 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Lastra (n.)	Luce netta (mm)	Interasse tra i fissaggi (mm)	Carico di rottura (kg)	Fissaggi per corrente (n.)	Posizione dei fissaggi
1	1100	1150	230	2	1ª e 3ª onda
2	570	670	390	3	1ª, 2ª e 3ª onda



Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Roberto Forti) e il Presidente o l'Amministratore Delegato (Ing. Vincenzo Iommi) sono firmatari della prova.

(Rapporto di prova n. 176698 del 22/10/2003) segue - foglio n. 6 di 6

Osservatori presenti alla prova.


Alla prova ha assistito l'Ing. Diego Bon della ditta Edil Plast S.r.l.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Pressione atmosferica = 1013 mbar
Temperatura ambiente = 25 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Lastra (n.)	Luce netta (mm)	Interasse tra i fissaggi (mm)	Carico di rottura (kg)	Fissaggi per corrente (n.)	Posizione dei fissaggi
1	655	740	280	3	1ª, 3ª e 5ª onda
2	410	495	250	3	1ª, 2ª e 5ª onda



Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Roberto Forti) e il Presidente o l'Amministratore Delegato (Ing. Vincenzo Iommi) sono firmatari della prova.

(Rapporto di prova n. 183391 del 17/05/2004) segue - foglio n. 9 di 7



Fotografia del campione durante la prova.

Osservatori presenti alla prova.

Alla prova ha assistito l'Ing. Diego Bon della ditta Edil Plast S.r.l.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Pressione atmosferica = 1013 mbar
Temperatura ambiente = 24 ± 2 °C
Umidità relativa = 59 ± 3 %

Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Roberto Forti) e il Presidente o l'Amministratore Delegato (Ing. Vincenzo Iommi) sono firmatari della prova.

ISTITUTO GIORDANO
CENTRO POLITECNICO DI RICERCHE E CERTIFICAZIONE S.p.A.

Via Vittorio E. 17, 10124 TORINO (011) 545.11.00
Tel. 011/545.11.00 (10 linee)
Telex 320000 IGI
Fax 011/545.11.00

E-mail: info@giordano.it
Web site: www.giordano.it

Cod. Fisc./Prov. IVA: 00749 045 009
R.E.A. di C.C.I.A.A. di Torino 108795
Reg. Imprese Prov. di Torino 02629600010
Cap. Soc. € 216.000.000 i.v.

RAPPORTO DI PROVA N. 176696

Luogo e data di emissione: Bellaria, 22/10/2003

Committente: EDIL PLAST S.r.l. - S.P. San Giuseppe-Congio, 137A/137B - Località Pontepino - 17017 COSSERIA (SV)

Data della richiesta della prova: 01/08/2003

Numero e data della commessa: 23100, 01/08/2003

Data del ricevimento del campione: 22/09/2003

Data dell'esecuzione della prova: dal 23/09/2003 al 24/09/2003

Oggetto della prova: Determinazione del carico di rottura a flessione su lastre di copertura in materiale plastico

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria (RN)

Provenienza del campione: fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2003/1293

Denominazione del campione:

Le lastre utilizzate per la realizzazione del campione sottoposto a prova sono denominate "COPPO-XL".

Il presente rapporto di prova è integrato da 5 fogli.